


















### Legenda

-  Duiker aanbrengen
-  Duiker aanwezig
-  Duiker doorspuiten
-  Duiker vervangen
-  Inlaat vervangen
-  Overloopdam aanwezig
-  Pomp aanwezig
-  Stuw aanwezig
-  Vaste dam aanwezig
-  Vaste dam verwijderen
-  Afvoerende watergang
-  Watervoerende sloot
-  Greppel
-  Geisoleerde sloot
-  Gebied



Kom van Langbroek  
**Inrichtingsvoorstel  
Lunenburg**

DATUM: 30-04-2019  
FORMAAT: A0  
SCHAAL: 1:2.109

